






### Przekrój geotechniczny





















|                             |            |                   |  |         |
|-----------------------------|------------|-------------------|--|---------|
| Krzyworzeka, gm. Mokro      |            |                   |  | Zal.Nr  |
| Krzyworzeka, Chotów, O arów |            |                   |  | 2.12    |
| Opracował                   | Data       | Nazwisko          | Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokro | Skala   |
| Weryfikował                 | 26.05.2010 | mgr M. W. niewska |  |         |
|                             |            | mgr. Z. Bartczak  | Przekrój geotechniczny   | 1: 1000 |
|                             |            |                   |  |         |




Rysunek wykonano programem "GeoStar"













**GEO-SONDA** Pracownia Geotechniczna s.c.    90-020 Łódź, ul. Nowa 23/31  
<http://www.geosonda.pl> e-mail: [pracownia@geosonda.pl](mailto:pracownia@geosonda.pl)    tel. 5 42 119 21 40





**Załącznik Nr**  
**2.16**


gmina Mokrsko, miejscowość ci  
Krzyworzeka, Chotów, Oarów

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych  
dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrsko

|             |            |                 |  |                      |
|-------------|------------|-----------------|--|----------------------|
|             | Data       | Nazwisko        | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Przekrój geotechniczny</div> | Skala                |
| Opracował   | 26.05.2010 | mgr M.Wińiewska |  | 1: $\frac{1000}{50}$ |
| Weryfikował |            | mgr Z.Bartczak  |  |                      |
|             |            |                 |  |                      |



- |   |                       |
|---|-----------------------|
|  | nasyp niekontrolowany |
|  | gлина piaszczysta     |
|  | pospółka              |
|  | piasek gliniasty      |

|  |            |                   |   |
|--|------------|-------------------|---|
|  GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 86-438 Łódź, ul. Nowa 29/31<br><a href="http://www.geoonda.pl">http://www.geoonda.pl</a> e-mail: <a href="mailto:pracownia@geoonda.pl">pracownia@geoonda.pl</a> tel./fax: 5-42-61 21-43 |            |                   | Zał.Nr<br>2.17  |
| gmina Mokrosko, miejscowość<br>Krzywczówek, Chotów, O. arów  |            |                   | Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych<br>dla potrzeb sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Mokrosko |
|  | Data       | Nazwisko          | Przekrój geotechniczny  |
| Opracował  | 26.05.2010 | mgr M. Wi niewska |   |
| Weryfikował  |            | mgr Z. Bartczak   |   |
|  |            |                   |   |
|  |            |                   | Skala<br>1: 1000<br>50  |

